


Programme de formation GDS



Nota : Lors de la formation, les futurs utilisateurs peuvent demander une personnalisation de la formation (exemple : contrôle sur leurs pièces). Le formateur adapte alors le contenu de la formation.

FORMATION GDS _ Session de 1 jours

Objectif de la formation :

- Permettre l'utilisation du bras de mesure.
- Assurer la maintenance préventive du bras de mesure

Niveau minimum requis :

- Expérience ou formation technique minimum

A-1 Présentation du bras de mesure portable (manuel bras)

- A-1-1 Bref historique des bras fabriqués (type de cartes)
- A-1-2 Description (6 axes, contenu de la valise)
- A-1-3 Installation du bras de mesure
- A-1-4 Liaison avec le bras de mesure (Architecture matérielle)

A-2 Fonction Gds

- A-2-1 Chargement des données du bras
- A-2-2 Connexion/Déconnexion du bras/Initialisation des axes
- A-2-4 Différents modes de représentation (XYZ, Points codeurs,...)
- A-2-5 Paramétrage du port et du son / Choix du capteur
- A-2-6 Barre d'information et principales erreurs commises

A-3 Calibration machine SIMPLE

A-4 Calibration Capteur (adapté aux capteurs utilisés)

A-5 Vérification Machine

A-6 Liaison Perceval

A-7 Personnalisation de Gds

- A-7-1 Choix de la langue
- A-7-2 La boîte de dialogue GDS